274	Sensor de nível combustível	Micro Neobus 2004/2004	Unidade	02	15% (quinze por cento)
275	Tambor de freio traseiro	Micro Neobus 2004/2004	Unidade	04	15% (quinze por cento)
276	Terminal direção direito	Micro Neobus 2004/2004	Unidade	04	15% (quinze por cento)
277	Terminal direção esquerdo	Micro Neobus 2004/2004	Unidade	04	15% (quinze por cento)
278	Alternador	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
279	Amortecedor dianteiro direito	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
280	Amortecedor dianteiro esquerdo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
281	Amortecedor traseiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
282	Anti-chama motor	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
283	Bandeja dianteira lado direito	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
284	Bandeja dianteira lado esquerdo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
285	Bomba água motor	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
286	Bomba de combustível	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
287	Bobina de ignição	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
288	Bomba óleo motor	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
289	Bujão do cartar	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
290	Capu	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
291	Cilindro embreagem	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
292	Cilindro mestre duplo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
293	Cilindro mestre embreagem	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
294	Cilindro roda	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
295	Compressor de ar condicionado	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
296	Condesador de ar condicionado	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
297	Correia comando de válvula	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
298	Correia poli V	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
299	Coxim do amortecedor traseiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
300	Coxim dianteiro motor	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
301	Coxim do amortecedor dianteiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
302	Coxim traseiro motor lado direito	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
303	Coxim traseiro motor lado esquerdo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 25/05/11

304	Cubo roda dianteira	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
305	Cubo roda traseira	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
306	Disco de freio dianteiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
307	Disco de freio traseiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
308	Eletro ventilador do radiador	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
309	Elevador elétrico do vidro dianteiro lado direito	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
310	Elevador elétrico do vidro dianteiro lado esquerdo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
311	Esticador poli V	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
312	Farol principal lado direito	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
313	Farol principal lado esquerdo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
314	Filtro ar motor	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
315	Filtro combustível	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
316	Filtro de cabine de ar	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
317	Filtro óleo lubrificante	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
318	Flexível freio dianteiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
319	Hidrovácuo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
320	Jogo bucha barra estabilizadora	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
321	Jogo bucha do eixo traseiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
322	Jogo bucha estabilizador dianteiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	10	15% (quinze por cento)
323	Jogo bucha traseiro bandeja	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
324	Jogo cabo de vela	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
325	Jogo disco de freio dianteiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	10	15% (quinze por cento)
326	Jogo pastilha de freio traseiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	10	15% (quinze por cento)
327	Jogo pastilha dianteiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	10	15% (quinze por cento)
328	Jogo vela de ignição	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
329	Junta bujão carter	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
330	Junta homocinética lado roda	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
331	Kit amortecedor dianteiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
332	Kit amortecedor traseiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
333	Kit batente do amortecedor dianteiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 25/05/11

334	Kit batente do amortecedor traseiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
335	Kit embreagem	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
336	Lâmpada auxiliar	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
337	Lâmpada dois pólo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
338	Lâmpada farol alto	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
339	Lâmpada farol baixo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
340	Lâmpada lanterna	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
341	Lâmpada pisca	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
342	Lâmpada um polo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
343	Lanterna traseira lado direito	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
344	Lanterna traseira lado esquerdo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
345	Motor de partida	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
346	Palheta limpador parabrisa	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
347	Par mola suspensão dianteira	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
348	Par mola suspensão traseira	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
349	Parabrisa dianteiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
350	Parabrisa traseiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
351	Parachoque dianteiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
352	Parachoque traseiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
353	Paralama direito	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
354	Paralama esquerdo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
355	Pinça de freio completo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
356	Pivô suspensão lado direito	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
357	Pivô suspensão lado esquerdo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
358	Polia correia alternadora	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
359	Radiador	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
360	Reservatório de água do radiador	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
361	Retrovisor direito	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
362	Retrovisor esquerdo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
363	Rolamento roda dianteiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 25/05/11

364	Rolamento roda traseiro	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
365	Sensor de nivel combustivel	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
366	Serpentina de ar condicionado	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
367	Sonda lambda	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
368	Tensor correia dentada	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	04	15% (quinze por cento)
369	Terminal de direção direito	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
370	Terminal de direção esquerdo	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	06	15% (quinze por cento)
371	Vidro da porta lateral direito	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
372	Vidro da porta lateral esquerda	Polo Sedan 2003/2003	Unidade	02	15% (quinze por cento)
373	Alternador	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
374	Amortecedor dianteiro direito	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
375	Amortecedor dianteiro esquerdo	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
376	Amortecedor traseiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
377	Bandeja dianteira lado esquerdo/direito	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
378	Batente suporte dianteiro motor	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
379	Bobina ignição	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
380	Bomba água motor	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
381	Bomba combustivel	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
382	Bomba de óleo motor	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
383	Bucha eixo traseiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	08	15% (quinze por cento)
384	Bujão do carter	Saveiro 2005/2005	Unidade	08	15% (quinze por cento)
385	Cabo abertura capu	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
386	Cabo embreagem	Saveiro 2005/2005	Unidade	08	15% (quinze por cento)
387	Cabo freio de mão	Saveiro 2005/2005	Unidade	08	15% (quinze por cento)
388	Calota aro 13	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
389	Capu	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
390	Cilindro de roda	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
391	Cilindro freio roda traseira	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
392	Cilindro freio mestre	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
393	Cilindro mestre duplo	Saveiro 2005/2005	Unidade	05	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 25/02/11

394	Compressor de ar condicionado	Saveiro 2005/2005	Unidade	05	15% (quinze por cento)
395	Condesador de ar condicionado	Saveiro 2005/2005	Unidade	05	15% (quinze por cento)
396	Correia acionadora de válvula	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
397	Correia poli V	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
398	Coxim câmbio USA 1PC	Saveiro 2005/2005	Unidade	05	15% (quinze por cento)
399	Coxim maior radiador USA 2PCS	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
400	Coxim menor radiador USA 1PC	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
401	Coxim motor lado direito	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
402	Coxim motor lado esquerdo	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
403	Cubo roda dianteiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	15	15% (quinze por cento)
404	Eletro ventilador do radiador	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
405	Elevador do vidro dianteiro lado direito	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
406	Elevador do vidro dianteiro lado esquerdo	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
407	Esticador poli V	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
408	Farol principal lado direito	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
409	Farol principal lado esquerdo	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
410	Filtro anti-chama motor	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
411	Filtro ar motor	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
412	Filtro combustivel	Saveiro 2005/2005	Unidade	15	15% (quinze por cento)
413	Filtro óleo lubrificante	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
414	Flexivel freio dianteiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
415	Guarnição parabrisa	Saveiro 2005/2005	Unidade	08	15% (quinze por cento)
416	Hidrovácuo	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
417	Interruptor radiador (com ar)	Saveiro 2005/2005	Unidade	08	15% (quinze por cento)
418	Interruptor pressão óleo	Saveiro 2005/2005	Unidade	08	15% (quinze por cento)
419	Jogo bucha barra direção	Saveiro 2005/2005	Unidade	20	15% (quinze por cento)
420	Jogo bucha barra estabilizadora	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
421	Jogo bucha dianteiro quadro motor	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
422	Jogo bucha traseiro quadro motor	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
423	Jogo cabo de vela	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 26/03/11

424	Jogo disco de freio	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
425	Jogo estabilizador dianteiro interno	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
426	Jogo estabilizador traseiro externo	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
427	Jogo lona de freio	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
428	Jogo mola dianteiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
429	Jogo mola traseiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
430	Jogo pastilha de freio	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
431	Jogo vela de ignição	Saveiro 2005/2005	Unidade	30	15% (quinze por cento)
432	Junta bujão carter	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
433	Junta homocinética lado roda	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
434	Kit batente amortecedor dianteiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
435	Kit batente amortecedor traseiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
436	Kit embreagem	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
437	Kit garfo embreagem	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
438	Kit rolamento roda traseiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
439	Kit junta homocinética do câmbio	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
440	Kit junta homocinética da roda	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
441	Lâmpada auxiliar	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
442	Lâmpada dois polo	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
443	Lâmpada farol alto	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
444	Lâmpada farol baixo	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
445	Lâmpada lanterna	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
446	Lâmpada pisca dianteiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
447	Lâmpada um polo	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
448	Lanterna direito	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
449	Lanterna esquerdo	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
450	Lona de freio traseiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
451	Mangueira respiro motor	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
452	Meio cento rebite para lona freio	Saveiro 2005/2005	Unidade	04	15% (quinze por cento)
453	Motor de partida	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 25/05/11

454	Motor ventilador radiador	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
455	Painel dianteiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
456	Palheta limpador parabrisa	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
457	Parabrisa dianteiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
458	Parabrisa traseiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	05	15% (quinze por cento)
459	Parachoque dianteiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	05	15% (quinze por cento)
460	Parachoque traseiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	05	15% (quinze por cento)
461	Paralama lado direito	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
462	Paralama lado esquerdo	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
463	Pastilha de freio dianteiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	30	15% (quinze por cento)
464	Pinça de freio completo	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
465	Pivo inferior direito	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
466	Pivô inferior esquerdo	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
467	Polia correia alternadora	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
468	Ponta de eixo	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
469	Radiador aluminio	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
470	Regulador arrefeicimento do motor	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
471	Reparo do trambulador da alavanca	Saveiro 2005/2005	Unidade	15	15% (quinze por cento)
472	Reservatório de água do radiador	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
473	Retrovisor direito	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
474	Retrovisor esquerdo	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
475	Rolamento roda dianteiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
476	Rolamento roda traseiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	18	15% (quinze por cento)
477	Sensor de nivel combustivel	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
478	Serpentina de ar condicionado	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
479	Sonda lambda	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
480	Tambor de freio traseiro	Saveiro 2005/2005	Unidade	08	15% (quinze por cento)
481	Tensor automático da direção	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
482	Tensor da correia dentada	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
483	Terminal de direção hidraúlico	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

484	Terminal de direção mecânico	Saveiro 2005/2005	Unidade	10	15% (quinze por cento)
485	Tubo refrigeração motor	Saveiro 2005/2005	Unidade	08	15% (quinze por cento)
486	Vela ignição	Saveiro 2005/2005	Unidade	20	15% (quinze por cento)
487	Vidro da porta lateral direito	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)
488	Vidro da porta lateral esquerda	Saveiro 2005/2005	Unidade	06	15% (quinze por cento)

EMPRESA: COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA	
CNPJ: 84.466.143/0001-83	TELEFONE(S): (92) 3307-1170 / (92) 3307-1270
ENDEREÇO: RUA CODAJÁS, Nº 950 - CACHOEIRINHA	
REPRESENTANTE LEGAL: DENIS SANTOS DE BENAYON	
RG: 475068-3 SSP/AM	CPF: 146.653.872-49

LOTE Nº 04

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO
01	Alternador	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
02	Amortecedor dianteiro direito	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
03	Amortecedor dianteiro esquerdo	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
04	Amortecedor traseiro	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
05	Bomba água motor	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
06	Bucha barra estabilizador	F4000 G 2009/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
07	Bujão do carter	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
08	Capu	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
09	Cilindro de roda	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
10	Cilindro mestre duplo	F4000 G 2009/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
11	Compressor de ar condicionado	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
12	Condesador de ar condicionado	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
13	Correia poli V	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
14	Cruzeta da transmissão	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
15	Disco freio dianteiro	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
16	Eletro ventilador do radiador	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
17	Esticador poli V	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
18	Farol principal lado direito	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 25/05/11

19	Farol principal lado esquerdo	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
20	Filtro ar motor	F4000 G 2009/2009	Unidade	05	15% (quinze por cento)
21	Filtro combustivel	F4000 G 2009/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
22	Filtro óleo lubrificante	F4000 G 2009/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
23	Flexível freio dianteiro	F4000 G 2009/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
24	Hidrovácuo	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
25	Jogo bieleta estabilizadora	F4000 G 2009/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
26	Jogo bucha barra estabilizadora	F4000 G 2009/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
27	Junta bujão carter	F4000 G 2009/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
28	Kit embreagem	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
29	Lanterna direito	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
30	Lanterna esquerdo	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
31	Lâmpada auxiliar	F4000 G 2009/2009	Unidade	18	15% (quinze por cento)
32	Lampada dois polo	F4000 G 2009/2009	Unidade	18	15% (quinze por cento)
33	Lâmpada farol alto e baixo	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
34	Lâmpada pisca	F4000 G 2009/2009	Unidade	15	15% (quinze por cento)
35	Lâmpada um polo	F4000 G 2009/2009	Unidade	15	15% (quinze por cento)
36	Lona de freio traseiro	F4000 G 2009/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
37	Motor de partida	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
38	Par mola suspensão dianteira	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
39	Par mola suspensão traseira	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
40	Parabrisa dianteiro	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
41	Parabrisa traseiro	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
42	Parachoque dianteiro	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
43	Parachoque traseiro	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
44	Paralama direito	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
45	Paralama esquerdo	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
46	Pastilha de freio dianteiro	F4000 G 2009/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
47	Pinça de freio completo	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
48	Polia correia alternadora	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 25/05/11

49	Ponteira lado esquerdo	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
50	Prisioneiro roda	F4000 G 2009/2009	Unidade	20	15% (quinze por cento)
51	Radiador	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
52	Reservatório de água do radiador	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
53	Retrovisor direito	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
54	Retrovisor esquerdo	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
55	Rolamento roda dianteiro	F4000 G 2009/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
56	Rolamento roda traseiro	F4000 G 2009/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
57	Sensor de nível combustível	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
58	Serpentina de ar condicionado	F4000 G 2009/2009	Unidade	02	15% (quinze por cento)
59	Tambor de freio traseiro	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
60	Terminal direção direito	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
61	Terminal direção esquerdo	F4000 G 2009/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
62	Alternador	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
63	Amortecedor dianteiro direito	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
64	Amortecedor dianteiro esquerdo	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
65	Amortecedor traseiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
66	Arruela parafuso bieleta	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
67	Articulação axial	Fiesta 2008/2009	Unidade	15	15% (quinze por cento)
68	Bandeja completa direita	Fiesta 2008/2009	Unidade	15	15% (quinze por cento)
69	Bandeja completa esquerda	Fiesta 2008/2009	Unidade	15	15% (quinze por cento)
70	Bieleta	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
71	Bobina de ignição	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
72	Bomba água motor	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
73	Bomba de combustível	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
74	Bucha barra estabilizador	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
75	Bujão do carter	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
76	Capu	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
77	Cilindro de roda	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
78	Cilindro mestre duplo	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 25/03/11

79	Compressor de ar condicionado	Fiesta 2008/2009	Unidade	05	15% (quinze por cento)
80	Condesador de ar condicionado	Fiesta 2008/2009	Unidade	05	15% (quinze por cento)
81	Correia poli V	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
82	Cubo com rolamento roda traseiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
83	Cubo roda dianteiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
84	Disco freio dianteiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
85	Disco freio traseiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
86	Eletro ventilador do radiador	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
87	Elevador elétrico do vidro dianteiro lado direito	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
88	Elevador elétrico do vidro dianteiro lado esquerdo	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
89	Esticador poli V	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
90	Farol principal lado direito	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
91	Farol principal lado esquerdo	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
92	Filtro ar motor	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
93	Filtro combustível	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
94	Filtro óleo lubrificante	Fiesta 2008/2009	Unidade	15	15% (quinze por cento)
95	Flexível freio dianteiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
96	Hidrovácuo	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
97	Jogo bieleta estabilizadora	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
98	Jogo bucha barra central	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
99	Jogo bucha barra estabilizadora	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
100	Jogo bucha traseiro bandeja	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
101	Jogo cabo de vela	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
102	Jogo pastilha de freio	Fiesta 2008/2009	Unidade	15	15% (quinze por cento)
103	Jogo sapata freio	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
104	Jogo vela de ignição	Fiesta 2008/2009	Unidade	30	15% (quinze por cento)
105	Junta bujão carter	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
106	Junta homocinética lado roda	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
107	Kit batente do amortecedor dianteiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
108	Kit batente do amortecedor traseiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 25/05/11

109	Kit embreagem	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
110	Lanterna direito	Fiesta 2008/2009	Unidade	05	15% (quinze por cento)
111	Lanterna esquerdo	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
112	Lâmpada auxiliar	Fiesta 2008/2009	Unidade	30	15% (quinze por cento)
113	Lampada dois polo	Fiesta 2008/2009	Unidade	30	15% (quinze por cento)
114	Lâmpada farol alto e baixo	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
115	Lâmpada pisca	Fiesta 2008/2009	Unidade	30	15% (quinze por cento)
116	Lâmpada um polo	Fiesta 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
117	Lona de freio traseiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
118	Motor de partida	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
119	Par mola suspensão dianteira	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
120	Par mola suspensão traseira	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
121	Parabrisa dianteiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	05	15% (quinze por cento)
122	Parabrisa traseiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	05	15% (quinze por cento)
123	Parachoque dianteiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	05	15% (quinze por cento)
124	Parachoque traseiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	05	15% (quinze por cento)
125	Paralama direito	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
126	Paralama esquerdo	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
127	Pastilha de freio dianteiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
128	Pinça de freio completo	Fiesta 2008/2009	Unidade	25	15% (quinze por cento)
129	Pivô suspensão direito/escuerdo	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
130	Polia correia alternadora	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
131	Ponteira lado esquerdo	Fiesta 2008/2009	Unidade	30	15% (quinze por cento)
132	Prisioneiro roda	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
133	Radiador	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
134	Reparo cavalete freio de mão	Fiesta 2008/2009	Unidade	30	15% (quinze por cento)
135	Reservatório de água do radiador	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
136	Retrovisor direito	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
137	Retrovisor esquerdo	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
138	Rolamento roda dianteiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 25/05/11

139	Rolamento roda traseiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
140	Sensor de nível combustível	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
141	Serpentina de ar condicionado	Fiesta 2008/2009	Unidade	20	15% (quinze por cento)
142	Sonda lambda	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
143	Tambor de freio traseiro	Fiesta 2008/2009	Unidade	18	15% (quinze por cento)
144	Tensor correia dentada	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
145	Terminal direção direito	Fiesta 2008/2009	Unidade	12	15% (quinze por cento)
146	Terminal direção esquerdo	Fiesta 2008/2009	Unidade	12	15% (quinze por cento)
147	Trizeta	Fiesta 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
148	Vela ignição	Fiesta 2008/2009	Unidade	15	15% (quinze por cento)
149	Vidro da porta lateral direito	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
150	Vidro da porta lateral esquerda	Fiesta 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
151	Alternador	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
152	Atuador embreagem	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
153	Amortecedor dianteiro direito	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
154	Amortecedor dianteiro esquerdo	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
155	Amortecedor traseiro	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
156	Articulação axial	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
157	Bandeja dianteira inferior lado direito	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
158	Bandeja dianteira inferior lado esquerdo	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
159	Bandeja superior lado direito	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
160	Bandeja superior lado esquerdo	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
161	Bomba água motor	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
162	Bomba de combustível elétrica completa	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
163	Braço direção direito	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
164	Braço direção esquerdo	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
165	Bucha barra estabilizador	Ranger 2008/2009	Unidade	15	15% (quinze por cento)
166	Bujão do carter	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
167	Cabo freio de mão	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
168	Cano injetor 1° cilindro	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 25/05/11

169	Cano injetor 2° cilindro	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
170	Cano injetor 3° cilindro	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
171	Cano injetor 4° cilindro	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
172	Capu	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
173	Cilindro de roda	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
174	Cilindro mestre duplo	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
175	Compressor de ar condicionado	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
176	Condesador de ar condicionado	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
177	Conjunto cilindro embreagem	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
178	Correia poli V	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
179	Cruzeta da transmissão	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
180	Cubo roda dianteiro	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
181	Disco freio dianteiro	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
182	Eletro auxiliar do ar condicionado	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
183	Eletro ventilador do radiador	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
184	Elevador elétrico do vidro dianteiro lado direito	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
185	Elevador elétrico do vidro dianteiro lado esquerdo	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
186	Esticador poli V	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
187	Farol principal lado direito	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
188	Farol principal lado esquerdo	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
189	Filtro ar motor	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
190	Filtro combustível	Ranger 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
191	Filtro óleo lubrificante	Ranger 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
192	Flexivel freio dianteiro	Ranger 2008/2009	Unidade	15	15% (quinze por cento)
193	Grade dianteiro	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
194	Hidrovácuo	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
195	Jogo bieleta estabilizadora	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
196	Jogo bucha barra estabilizadora	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
197	Jogo bucha traseiro bandeja	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
198	Jogo pastilha de freio	Ranger 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 25/05/11

199	Jogo sapata freio	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
200	Junta bujão carter	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
201	Junta homocinética lado roda	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
202	Kit batente do amortecedor dianteiro	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
203	Kit batente do amortecedor traseiro	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
204	Kit embreagem	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
205	Lanterna traseira direito	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
206	Lanterna traseira esquerdo	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
207	Lâmpada auxiliar	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
208	Lampada dois polo	Ranger 2008/2009	Unidade	15	15% (quinze por cento)
209	Lâmpada farol alto e baixo	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
210	Lâmpada pisca	Ranger 2008/2009	Unidade	12	15% (quinze por cento)
211	Lâmpada um polo	Ranger 2008/2009	Unidade	12	15% (quinze por cento)
212	Lona de freio traseiro	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
213	Motor de partida	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
214	Par mola suspensão dianteira	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
215	Par mola suspensão traseira	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
216	Parabrisa dianteiro	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
217	Parachoque dianteiro	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
218	Parachoque traseiro	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
219	Paralama direito	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
220	Paralama esquerdo	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
221	Pastilha de freio dianteiro	Ranger 2008/2009	Unidade	40	15% (quinze por cento)
222	Pinça de freio completo	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
223	Pivô suspensão direito/esquerdo	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
224	Polia correia alternadora	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
225	Prisioneiro roda	Ranger 2008/2009	Unidade	16	15% (quinze por cento)
226	Radiador	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
227	Reservatório de água do radiador	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
228	Retrovisor direito	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 25/05/11

229	Retrovisor esquerdo	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
230	Rolamento da roda interno	Ranger 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
231	Rolamento da roda externo	Ranger 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
232	Rolamento roda dianteiro	Ranger 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
233	Rolamento roda traseiro	Ranger 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
234	Sensor de nivel combustivel	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
235	Serpentina de ar condicionado	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
236	Sonda lambda	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
237	Tambor de freio traseiro	Ranger 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
238	Terminal direção direito	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
239	Terminal direção esquerdo	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
240	Turbina do motor	Ranger 2008/2009	Unidade	04	15% (quinze por cento)
241	Vela aquecedora	Ranger 2008/2009	Unidade	10	15% (quinze por cento)
242	Vidro da porta lateral direito	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)
243	Vidro da porta lateral esquerda	Ranger 2008/2009	Unidade	06	15% (quinze por cento)

EMPRESA: COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA	
CNPJ: 84.466.143/0001-83	**TELEFONE(S): (92) 3307-1170 / (92) 3307-1270**
ENDEREÇO: RUA CODAJÁS, Nº 950 - CACHOEIRINHA	
REPRESENTANTE LEGAL: DENIS SANTOS DE BENAYON	
RG: 475068-3 SSP/AM	**CPF: 146.653.872-49**

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 25/05/14

LOTE Nº 05

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO
01	Alternador completo	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
02	Amortecedor dianteiro direito	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
03	Amortecedor dianteiro esquerdo	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
04	Amortecedor traseiro	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
05	Assento válvula admissão	S10 2002/2002	Unidade	10	15% (quinze por cento)
06	Assento válvula escape	S10 2002/2002	Unidade	10	15% (quinze por cento)
07	Balancim admissão comando	S10 2002/2002	Unidade	10	15% (quinze por cento)
08	Balancim admissão escape	S10 2002/2002	Unidade	10	15% (quinze por cento)

09	Bandeja lado direito	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
10	Bandeja lado esquerdo	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
11	Barra central de direção	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
12	Barra direção lateral	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
13	Bico injetor	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
14	Biela motor completa	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
15	Bomba de água motor	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
16	Bomba hidráulica com vácuo	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
17	Bomba óleo motor	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
18	Braço auxiliar direção	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
19	Braço pitman direção	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
20	Bucha barra estabilizador	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
21	Bujão do carter	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
22	Cabo limitador tampa traseira	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
23	Caixa satélite	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
24	Cano injetor 1º cilindro	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
25	Cano injetor 2º cilindro	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
26	Cano injetor 3º cilindro	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
27	Cano injetor 4º cilindro	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
28	Capu	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
29	Carter motor	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
30	Cilindro mestre	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
31	Comando válvula	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
32	Compressor ar condicionado	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
33	Condesador de ar condicionado	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
34	Conjunto cilindro auxiliar embreagem	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
35	Conjunto cilindro mestre embreagem	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
36	Coroa pinhão	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
37	Correia manivela	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
38	Correia poli V	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 25/05/11

39	Coxim dianteiro motor direito	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
40	Coxim dianteiro motor esquerdo	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
41	Cruzeta de transmissão	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
42	Cubo com rolamento roda traseiro	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
43	Cubo roda dianteiro	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
44	Disco freio dianteiro ventilado	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
45	Eixo virabrequim	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
46	Elemento separador óleo	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
47	Eletro ventilador do radiador	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
48	Elevador elétrico do vidro dianteiro lado direito	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
49	Elevador elétrico do vidro dianteiro lado esquerdo	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
50	Esticador poli V	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
51	Farol auxiliar neblina direito	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
52	Farol auxiliar neblina esquerda	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
53	Farol direito	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
54	Farol esquerdo	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
55	Filtro ar motor	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
56	Filtro combustível	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
57	Filtro óleo lubrificante	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
58	Flexível freio dianteiro lado direito	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
59	Flexível freio dianteiro lado esquerdo	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
60	Flexível freio traseiro	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
61	Hidrovácuo	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
62	Jogo batente bandeja	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
63	Jogo bronzina biela std	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
64	Jogo bronzina mancal std	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
65	Jogo bucha bandeja inferior	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
66	Jogo bucha bandeja superior	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
67	Jogo bucha bandeja traseira	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
68	Jogo bucha feixe mola	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 25/03/11

69	Jogo disco freio ventilado	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
70	Jogo fixação estabilizador	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
71	Jogo guia válvula	S10 2002/2002	Unidade	10	15% (quinze por cento)
72	Jogo junta motor	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
73	Jogo palheta limpador	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
74	Jogo pastilha freio dianteiro	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
75	Jogo sapata freio traseiro	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
76	Jogo válvula admissão emb. 2 peças	S10 2002/2002	Unidade	10	15% (quinze por cento)
77	Jogo válvula escape emb. 2 peças	S10 2002/2002	Unidade	10	15% (quinze por cento)
78	Junta bujão carter	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
79	Junta carter	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
80	Kit embreagem com atuador	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
81	Kit rolamento roda traseira	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
82	Kit motor para 1 cilindro	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
83	Lanterna traseira direito	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
84	Lanterna traseira esquerda	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
85	Motor partida 12 volts	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
86	Par mola suspensão dianteira	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
87	Par mola suspensão traseira	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
88	Parabrisa dianteiro	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
89	Parabrisa traseiro	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
90	Parachoque dianteiro	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
91	Parachoque traseiro	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
92	Parafuso regulagem válvula	S10 2002/2002	Unidade	10	15% (quinze por cento)
93	Paralama direito	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
94	Paralama esquerdo	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
95	Pastilha de freio dianteiro	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
96	Pinça de freio completo	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
97	Polia tensor dentada	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
98	Polia tensor lisa	S10 2002/2002	Unidade	05	15% (quinze por cento)

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 25/05/11

99	Prato mola válvula admissão	S10 2002/2002	Unidade	10	15% (quinze por cento)
100	Prato mola válvula escapo	S10 2002/2002	Unidade	10	15% (quinze por cento)
101	Prisioneiro roda	S10 2002/2002	Unidade	20	15% (quinze por cento)
102	Radiador	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
103	Reservatório de água do radiador	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
104	Retentor roda dianteiro	S10 2002/2002	Unidade	10	15% (quinze por cento)
105	Retentor válvula motor	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
106	Retrovisor direito	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
107	Retrovisor esquerdo	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
108	Rolamento roda dianteiro externo	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
109	Rolamento roda dianteiro interno	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
110	Serpentina de ar condicionado	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
111	Sonda lambda	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
112	Tambor freio traseiro	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
113	Tensor automático	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
114	Terminal direção direito	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
115	Terminal direção esquerdo	S10 2002/2002	Unidade	06	15% (quinze por cento)
116	Turbina motor	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
117	Válvula regulador pressão	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
118	Vela aquecimento sistema	S10 2002/2002	Unidade	04	15% (quinze por cento)
119	Vidro da porta lateral direito	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)
120	Vidro da porta lateral esquerda	S10 2002/2002	Unidade	02	15% (quinze por cento)

Tribunal de Justiça do Estado
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 25/05/11

EMPRESA: COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA	
CNPJ: 84.466.143/0001-83	**TELEFONE(S): (92) 3307-1170 / (92) 3307-1270**
ENDEREÇO: RUA CODAJÁS, Nº 950 - CACHOEIRINHA	
REPRESENTANTE LEGAL: DENIS SANTOS DE BENAYON	
RG: 475068-3 SSP/AM	**CPF: 146.653.872-49**

LOTE Nº 06

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)
01	**Pneu 205/55 R16** para o veículo Toyota COROLLA	Kumho / KH15	Unidade	172	**R$ 250,00 (duzentos e**

					cinqüenta reais)
02	**Pneu 195/65 R15** para veiculo Renault LOGAN	Kumho / KH17	Unidade	24	**R$ 200,00 (duzentos reais)**
03	**Pneu G32 205/75 R 16**,para veiculo Renault MASTER/VAN BUS	Bridgestone / Duravis	Unidade	12	**R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais)**
04	**Pneu 275/80 R 22.5** para veiculo ônibus 17210 NEOBUS/VW	Kumho / KCA01	Unidade	12	**R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)**
05	**Pneu 175/70, R13** para os veiculos GOL/VW e SAVEIRO/VW	Kumho / KH17	Unidade	180	**R$ 90,00 (noventa reais)**
06	**Pneu G32 185 14** para veiculo KOMBI/VW	Kumho / KB75	Unidade	08	**R$ 190,00 (cento e noventa reais)**
07	**Pneu 215/75 R 17.5** MICRO NEOBUS/VW	Austone / AU78	Unidade	12	**R$ 500,00 (quinhentos reais)**
08	**Pneu 205/65 R15**, para veiculo POLO SEDAN/VW	Kumho / KH17	Unidade	08	**R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais)**
09	**Pneu 7.50 R 16** para o veiculo F 4000 G/FORD	Kumho / KB75	Unidade	08	**R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)**
10	**Pneu GT2 175/70 R 14** para o veiculo FIESTA/FORD	Kumho / KH17	Unidade	30	**R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais)**
11	**Pneu 265/70 R 16** para o veiculo RANGER/FORD	Kumho / KL78	Unidade	16	**R$ 400,00 (quatrocentos reais)**
12	**Pneu 205/75** para veiculo S10/ CHEVROLET	Firestone / Destination	Unidade	08	**R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)**

EMPRESA: JAPURÁ PNEUS LTDA

CNPJ: 04.214.987/0001-06 | **TELEFONE(S): (92) 3633-3567**

ENDEREÇO: AV. SILVES, Nº 39 - CACHOEIRINHA

REPRESENTANTE LEGAL: ANDREY JOSÉ RODRIGUES PENHA DE SOUZA

RG: 1581195-6 SSP/AM | **CPF: 683.295.982-68**

LOTE Nº 07

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)
01	Bateria selada de 60 amperes	Zeta	Unidade	90	**R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais)**
02	Bateria selada de 70 amperes	Zeta	Unidade	06	**R$ 200,00 (duzentos reais)**
03	Bateria selada de 90 amperes	Zeta	Unidade	02	**R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)**
04	Bateria selada de 150 amperes	Zeta	Unidade	10	**R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)**

EMPRESA: COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 25/05/11

CNPJ: 84.466.143/0001-83	TELEFONE(S): (92) 3307-1170 / (92) 3307-1270
ENDEREÇO: RUA CODAJÁS, Nº 950 - CACHOEIRINHA	
REPRESENTANTE LEGAL: DENIS SANTOS DE BENAYON	
RG: 475068-3 SSP/AM	CPF: 146.653.872-49

LOTE Nº 08

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)
01	Óleo Lubrificante sintético SAE 20W50, API SL/CF, envasado em embalagem, contendo 01 (um) litros	Lubrax	Unidade	200	R$ 15,40 (quinze reais e quarenta centavos)
02	Óleo lubrificante sintético SAE 40, para motores a diesel, envasado em embalagem de 01 (um) litro	Lubrax	Unidade	200	R$ 11,96 (onze reais e noventa e seis centavos)
03	Óleo lubrificante sintético SAE 10W30 para atender motor da marca TOYOTA, envasado em embalgame de 01 (um) litro	Lubrax	Unidade	120	R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos)
04	Óleo lubrificante mineral multiviscoso, para motores a diesel, 4 tempos eletrônicos e turboalimentados, SAE 15W40, envasado em embalagem de 01 (um) litro	Lubrax	Unidade	300	R$ 14,55 (quatorze reais e cinqüenta e cinco centavos)
05	Aditivo para conservação de radiador, embalagem contendo 01 (um) litro	Lubrax	Unidade	600	R$ 13,00 (treze reais)
06	Fluido de freio dot4, frasco com 500 ml	Lubrax	Unidade	300	R$ 11,50 (onze reais e cinqüenta centavos)
07	Óleo para direção hidráulica, embalagem contendo 01 (um) litro	Lubrax	Unidade	350	R$ 15,50 (quinze reais e cinqüenta centavos)

EMPRESA: COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA	
CNPJ: 84.466.143/0001-83	TELEFONE(S): (92) 3307-1170 / (92) 3307-1270
ENDEREÇO: RUA CODAJÁS, Nº 950 - CACHOEIRINHA	
REPRESENTANTE LEGAL: DENIS SANTOS DE BENAYON	
RG: 475068-3 SSP/AM	CPF: 146.653.872-49

LOTE Nº 09

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)
01	Fornecimento, incluindo a retirada e instalação de película de transparência "insulfilm", na cor preta, nos vidros dianteiros, traseiros e laterais, para os veículos COROLLA, FORD	Windows Film	Unidade	25	R$ 130,00 (cento e trinta reais)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 25/05/11

	RANGER e LOGAN				
02	Fornecimento, incluindo a retirada e instalação de película de transparência "insulfilm", na cor preta, nos vidros dianteiros, traseiros e laterais, para o veículo VAN RENAULT/MINIBUS	Windows Film	Unidade	01	R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais)

EMPRESA: S M – INSULFILMS LTDA-ME	
CNPJ: 08.761.345/0001-70	**TELEFONE(S): (92) 3629-3276 / (92) 3629-8808**
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 19 – SANTA LUZIA	
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JESUS GRANA CRUZ	
RG: 0719105-7 SSP/AM	**CPF: 230.770.422-15**

LOTE Nº 10

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)
01	Serviço de alinhamento, balanceamento e cambagem de pneus para veículos **COROLLA/TOYOTA e LOGAN/RENAULT**	Unidade	125	R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)
02	Serviço de alinhamento, balanceamento e cambagem de pneus para veículo **MASTER VAN BUS/RENAULT**	Unidade	06	R$ 59,00 (cinquenta e nove reais)
03	Serviço de alinhamento, balanceamento e cambagem de pneus para veículo **GOL/VW, SAVEIRO, POLO/VW, FIESTA/FORD e KOMBI/VW**	Unidade	210	R$ 44,00 (quarenta e quatro reais)
04	Serviço de alinhamento, balanceamento e cambagem de pneus para o veículo **F 4000 G/FORD**	Unidade	06	R$ 59,00 (cinqüenta e nove reais)
05	Serviço de alinhamento, balanceamento e cambagem de pneus para o veículo **RANGER/FORD e S 10/CHEVROLET**	Unidade	16	R$ 44,70 (quarenta e quatro reais e setenta centavos)

EMPRESA: JAPURÁ PNEUS LTDA	
CNPJ: 04.214.987/0001-06	**TELEFONE(S): (92) 3633-3567**
ENDEREÇO: AV. SILVES, Nº 39 - CACHOEIRINHA	
REPRESENTANTE LEGAL: ANDREY JOSÉ RODRIGUES PENHA DE SOUZA	
RG: 1581195-6 SSP/AM	**CPF: 683.295.982-68**

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 25/03/11

LOTE Nº 11

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)
01	Serviço de conserto do vazamento, incluindo a carga de gás do ar condicionado para os veículos **COROLLA, LOGAN/RENAULT, GOL/VW, SAVEIRO/VW, POLO SEDAN/VW, F 4000 G/FORD, FIESTA/FORD, RANGER/FORD**	Unidade	50	R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

	e S10/ CHEVROLET.			
02	Serviço de conserto de vazamento, incluindo a carga de gás do ar condicionado para veículo **MASTER VAN BUS/RENAULT**	Unidade	02	**R$ 330,00 (trezentos e trinta reais)**
03	Serviço de higienização de ar, consistindo na mão de obra para a troca e a reposição de uma peça nova do filtro de ar condicionado para o veículo **COROLLA**	Unidade	20	**R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)**
EMPRESA: COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA				
CNPJ: 84.466.143/0001-83		**TELEFONE(S): (92) 3307-1170 / (92) 3307-1270**		
ENDEREÇO: RUA CODAJÁS, Nº 950 - CACHOEIRINHA				
REPRESENTANTE LEGAL: DENIS SANTOS DE BENAYON				
RG: 475068-3 SSP/AM		**CPF: 146.653.872-49**		

LOTE Nº 12

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)
01	Serviço de higienização interna, consistindo na hidratação dos bancos, tetos, painéis e laterais de portas dos veículos **COROLLA**	Unidade	20	**R$ 200,00 (duzentos reais)**
EMPRESA: COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA				
CNPJ: 84.466.143/0001-83		**TELEFONE(S): (92) 3307-1170 / (92) 3307-1270**		
ENDEREÇO: RUA CODAJÁS, Nº 950 - CACHOEIRINHA				
REPRESENTANTE LEGAL: DENIS SANTOS DE BENAYON				
RG: 475068-3 SSP/AM		**CPF: 146.653.872-49**		

LOTE Nº 13

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)
01	Serviço de limpeza de bicos injetores, consistindo na limpeza de 04 bicos injetores, para os veículos de motores à gasolina **COROLLA, GOL/VW, SAVEIRO/VW, LOGAN/RENAULT, FIESTA/FORD, KOMBI/VW, POLO/VW**	Unidade	06	**R$ 80,00 (oitenta reais)**
02	Serviço de limpeza de bicos injetores, consistindo na limpeza de 04 bicos injetores para os veículos de motores à diesel **MASTER VAN BUS/RENAULT, F 4000 G/FORD, RANGER/FORD, NEOBUS 17210/VW, MICRONEOBUS/VW, S 10/CHEVROLET**	Unidade	01	**R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais)**
EMPRESA: COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA				
CNPJ: 84.466.143/0001-83		**TELEFONE(S): (92) 3307-1170 / (92) 3307-1270**		
ENDEREÇO: RUA CODAJÁS, Nº 950 - CACHOEIRINHA				

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 25 / 05 / 11

REPRESENTANTE LEGAL: DENIS SANTOS DE BENAYON	
RG: 475068-3 SSP/AM	**CPF: 146.653.872-49**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1 - No quadro acima, são apresentados os quantitativos estimados do objeto da licitação, o qual será adquirido de acordo com a necessidade e conveniência do Tribunal de Justiça do Amazonas, mediante solicitação de fornecimento de materiais ou prestação de serviços e emissão da respectiva Nota de Empenho.

2.2 - A Nota de Empenho indicará o(s) item(ns) e a(s) quantidade(s) que deverá(ão) ser contratadas devendo ser retirada pela empresa vencedora (Contratada) no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da convocação do TJAM, ou encaminhada via fac-simile, devendo, neste caso, ser acusado o seu recebimento no mesmo prazo, sob pena de cancelamento do registro de preços, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

2.3 - O objeto desta licitação deverá ser entregue com as especificações e no prazo definido no Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº. 015/2011 - TJAM, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho pelo contratado.

2.4 - As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas no fornecimento do objeto ou na prestação do serviço correrão por conta da Contratada.

2.5 - Após o fornecimento do objeto ou a prestação do serviço da licitação pela Contratada, o Tribunal de Justiça do Amazonas os submeterá às verificações quanto às especificações constantes no Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº. 015/2011 - TJAM e na proposta de preços. As verificações serão realizadas a critério deste Órgão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, procedendo-se desta forma o recebimento definitivo.

2.6 - No caso de constatação de divergência entre o objeto entregue ou serviço prestado com as especificações no Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº. 015/2011 - TJAM e na proposta de preços, a Contratada deverá efetuar a troca dos mesmos no prazo estabelecido no Termo de Referência (Anexo I), contados a partir da comunicação da recusa.

2.7 - Caso a Contratada não entregue o objeto ou preste o serviço nas condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº. 015/2011 - TJAM, deverá a Central de Transportes deste Poder comunicar de maneira formal e imediata, à Secretaria Geral de Administração para as providências cabíveis.

2.8 - A inobservância dos prazos dispostos nesta cláusula pela empresa, a sujeitará às sanções legais cabíveis.

2.9 - Quando por fato superveniente, excepcional, estranho à vontade das partes não for possível o cumprimento do prazo de entrega, a Contratada deverá, **anteriormente ao término dos prazos** estipulados neste instrumento, encaminhar documento com justificativas pelo atraso, comprovadamente, requerendo a extensão do prazo, devidamente fundamentado, para análise por parte do Tribunal de Justiça do Amazonas.

2.10 – As quantidades de que trata o quadro da Cláusula Primeira poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial constante nesta Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Tribunal de Justiça do Amazonas não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro, preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 25/05/11

4.1 - Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº. 8.666/93, poderá ser promovido o equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preços, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

4.2 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, o Tribunal de Justiça do Amazonas adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.

4.3 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

4.4 - Fica vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas e em comum acordo com a empresa registrada.

Parágrafo único - Caberá à Contratada beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação de serviço, desde que este não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

5.2 - Em cada fornecimento ou prestação de serviço decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº. 015/2011 - TJAM. O preço unitário a ser pago pela Contratada será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que tenha consagrado vencedora no respectivo Pregão Presencial.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 25/05/11

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento constante da solicitação de fornecimento ou execução de serviço será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal, de acordo com a legislação vigente, devidamente conferida e atestada pelo setor requisitante, comprovando o fornecimento dos materiais ou a prestação do serviço de maneira satisfatória.

6.2 - É condição para o pagamento, a entrega da Nota Fiscal, de acordo com a legislação vigente, a apresentação de prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade do **FGTS**), com o Instituto Nacional do Seguro Social (Certidão Negativa de Débito do **INSS**), com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta (Certidão Negativa de **DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS** e à **DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**), com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de **DÉBITO DO ESTADO**), e com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de **DÉBITO MUNICIPAL**), bem como pagamento de taxa de expediente (DAR), no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), juntamente com o Requerimento de Solicitação de Pagamento e o recibo respectivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 - A critério do Tribunal de Justiça do Amazonas, a presente Ata de Registro poderá ser:
a) Revogada, a juízo do Tribunal de Justiça do Amazonas, se considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
b) Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação vigente.

7.2 - Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, considerando-se o expediente normal deste Órgão, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

7.3 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante.

7.4 - Integram esta ARP, o edital do **Pregão Presencial nº. 015/2011 - TJAM** e seus anexos, e as propostas das empresas: **COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA-ME, JAPURÁ PNEUS LTDA** e **S M – INSULFILMS LTDA-ME**, classificadas em primeiro lugar no certame supra mencionado.

7.5 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; o Decreto Federal nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000; o Decreto Federal nº. 3.931, de 19 de setembro de 2001; a Resolução nº. 004/2006 do TJAM, de 20 de julho de 2006; a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; o Decreto do Estado do Amazonas nº. 28.182, de 18 de dezembro de 2008; e subsidiariamente as normas constantes na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

7.6 - Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

João de Jesus Abdala Simões
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Sr. Denis Santos de Benayon
Representante da empresa **COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA-ME**

Sra. Maria de Jesus Grana Cruz
Representante da empresa **S M – INSULFILMS LTDA-ME**

Sr. Andrey José Rodrigues Penha de Souza
Representante da empresa **JAPURÁ PNEUS LTDA**

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 25/05/11
Marlúcia Araújo

Testemunhas:

Marlúcia Araújo dos Santos
CPF: 337.772.252-15

Maria de Fátima Soares Dias
CPF: 284.438.962-72