

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo virtual nº 2011/4757

ASSUNTO: Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de 68(sessenta e oito) servidores de dados para atender ao Justiça do Estado do Amazonas.

INFORMAÇÃO

Conforme solicitado por esta CPL, segue ANÁLISE TÉCNICA da proposta classificada em primeiro lugar, constante nas páginas 302 a 304 do processo em epígrafe (TJ/AM 2011/4757), onde foi constatado que os itens do Termo de Referência não são atendidos pela configuração do equipamento informada na proposta (IBM System X 3400 M3 – PN 7379E8P), devidamente descritos na tabela a seguir:

Item 1 do Termo de Referência:

Descrição no Termo de Referência	Especificações do produto ofertado
3.1.1.2 Deve possuir display embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador;	Não apresenta esta funcionalidade. Referência: página 13 do Product Guide disponível no site da IBM em http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ccm/en/xso03097usen/XSO03097USEN.PDF
3.1.4.1 O servidor deve possuir, no mínimo 24 GB de memória RAM, com possibilidade de expansão para no mínimo 144 GB.	O equipamento possui expansão para até 128GB de memória RAM, conforme especificado no site da IBM em http://www-03.ibm.com/systems/x/hardware/tower/x3400m3/specs.html e na página 14 do Product Guide citado na referência anterior. Logo, não atende ao solicitado no Termo de Referência.
3.1.6.2 Os ventiladores devem ser redundantes, ou seja, o sistema poderá continuar em operação normalmente no caso de falha de parte dos ventiladores.	Não apresenta esta funcionalidade. Referência: página 16 do Product Guide citado na referência anterior.

Item 2 do Termo de Referência:

Descrição no Termo de Referência	Especificações do produto ofertado
3.2.1.2 Deve possuir display embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de	Não apresenta esta funcionalidade.


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador;	Referência: página 13 do Product Guide disponível no site da IBM em ftp://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/xso03097usen/XSO03097USEN.PDF
3.2.2.4. Frequência de operação 3.2 GHz ou superior;	O equipamento possui processadores que trabalham em frequência de operação de até 3.06 GHz, conforme especificado no site da IBM em http://www-03.ibm.com/systems/x/hardware/tower/x3400m3/specs.html e na página 14 do Product Guide citado na referência anterior. Logo, não atende ao solicitado no Termo de Referência.
3.1.6.2 Os ventiladores devem ser redundantes, ou seja, o sistema poderá continuar em operação normalmente no caso de falha de parte dos ventiladores.	Não apresenta esta funcionalidade. Referência: página 16 do Product Guide citado na referência anterior.

ANEXOS:

- Guia do Produto, atualizado em fevereiro/2011, com 19 páginas, disponível no site <ftp://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/xso03097usen/XSO03097USEN.PDF>
- Página de referência da IBM com as características técnicas do Produto: <http://www-03.ibm.com/systems/x/hardware/tower/x3400m3/specs.html>

Manaus, 23 de dezembro de 2011


José Carlos da Silva Batista
Diretor da DVTIC, em exercício


Adriano Luiz do Vale Soares
Analista Judiciário, Especialista em TI