



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E
QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA
 Nº 916765/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 18/03/2015

Validade: 31/03/2015

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

Nome Fantasia: HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

CNPJ: 07.862.488/0001-05

Registro: 000000375-3

Categoria: Matriz

Endereço: RUA 1, 11, CONJ CASTELO BRANCO, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055190

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 14/04/2011

Atividades CNAE:

Objetivo Social: SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESP.TÉCNICO INDICADO.

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 06/03/2008

Data Final: Indefinido

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2015

Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: FELIPE COSTA VIANA

Registro: 041011530-4

Data Início: 31/01/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, FERROVIAS, PORTOS E HIDROVIAS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Profissional: MELQUIZEDEC ARCOS RODRIGUES

Registro: 040585762-4

Data Início: 23/06/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART.4º DA RES. Nº359/91 DO CONFEA.

GESTÃO E TECNOLOGIA DE SISTEMAS CONSTRUTIVO DE EDIFÍCIOS



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E
QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
 Nº 916768/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 18/03/2015

Validade: 31/03/2015

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: MELQUIZEDEC ARCOS RODRIGUES

Registro: 040585762-4

Endereço: RUA 23 , 521, CONJ. HILEIA II - QD U-3, REDENCAO, MANAUS, AM, 69049570

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 26/10/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART.4º DA RES. Nº359/91 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.218/73 DO CONFEA.

PÓS - ENGENHARIA

GESTÃO E TECNOLOGIA DE SISTEMAS CONSTRUTIVO DE EDIFÍCIOS

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2014

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

Registro: 000000375-3

Data Início: 23/06/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 231/2011

Nome: MELQUIZEDEC ARCOS RODRIGUES

No. CREA: 7295-D/AM

Modalidades:

ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: RUA 23 N.521
CONJ. HILEIA II - QD U-3
REDENCAO - MANAUS/AM

Atribuições:

ART. 7º COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.218/73 DO CONFEA.
ART.4º DA RES. Nº359/91 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 20182/2010 de 21/09/2010

Contratante: HOSPITAL PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO

Empresa Contratada: HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

Local Obra/Serviço: AV MARIO YPIRANGA N.1581


- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 720.000,00

CONTRATO DE N.005/2010.OBJETO:SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.PRAZO 12 MESES.ASS.DO CON-
TRATO:01/06/2010

Histórico: Conforme atestado anexo, para os serviços realizados parcialmente até a data de sua emissão (14/04/2011), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais.

Manaus, 15 de Abril de 2011


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art 7º inciso V da Lei nº. 8935 - Dou Fé
Selo: AG674177 - Data/Hora: 28/04/2011 07:58:50 Cód:006
Emitido por: MIZEL FERREIRA DO NASCIMENTO - ESCRIVENTE
FUNETJ: 0,18 FUNDPAM: 0,09
Codigo de validação: CD63-31C4-ADE8-8678 - Valido em www.seloam.com.br



HPS 28

Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **HIZZO LUXOR EMPREENDIEMNTOS LTDA**, CNPJ n.º 07.862.488/0001-05, executa serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTTIVA E CORRETIVA**, para este Órgão **HOSPITAL PRONTO SOCORRO 28 DE AGSOTO** CNPJ n.º 00.697.295/0061-38, no valor total de 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) pelo período de 12 (doze) meses, com responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Melquizedec Arcos Rodrigues CREA 7295-D/AM, Engenheiro Eletricista André Arcos Rodrigues CREA 8250-D/AM, não existindo fatos que desabone sua conduta com suas obrigações assumidas.

DETALHAMENTO DO OBJETO.

SISTEMA ELÉTRICO.

- Automáticos de bóia .
- Bases e parafusos de ajuste para fusíveis diazed;
- Bobinas, relés e jogos de contatos para contadores;
- Bocais para lâmpadas incandescente;
- Botões para campainha;
- Buchas de naylon para parafuso;
- Cabos e fios diversos.
- Caixas de passagens;
- Campainhas;
- Caneletas e conduites de PVC;
- Chaves fusíveis;
- Contatores trifásicos;
- Disjuntores monofásicos diversos;
- Disjuntores trifásicos até 400 A.
- Espelhos cegos, para tomadas e/ou interruptores.
- Estopa para limpeza;



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MINAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 447 - (92) 3232-3484 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art 7º inciso V da Lei no. 8935 - Dou Fe.
Selo: AG674178 - Data/Hora: 28/04/2011 07:59:52 Cod:006
Emitido por: MIZUEL FERREIRA DO NASCIMENTO - ESCRIVENTE
FUNETJ: 0,18 FUNDPAM: 0,09
Código de validação: 0D83-9726-C64C-CF6A - Valde em www.seloam.cor.br



HPS 28

Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto



- Fita isolante;
- Fusíveis de cartucho, de vidro, diazed e NH de diversas amperagens;
- Interruptores diversos;
- Lâmpadas fluorescentes, incandescentes, mistas, vapor de mercúrio e de sinalização.
- Pilhas para lanternas;
- Pinos fêmea e macho;
- Reatores para lâmpadas fluorescentes e vapor de mercúrio;
- Relés de falta de fase;
- Sacos de pano para limpeza.
- Soquetes e star para lâmpadas fluorescentes.
- Tomadas monofásicas e trifásicas;
- WD para ferrugem;

São ainda responsabilidades da contratada:


- Enrolamento de motores de bombas e recalque;
- Substituição de rolamento diversos para motores;



SISTEMA HIDROSANITARIO

- Acabamentos para torneiras, registros e válvulas;
- Adaptadores e conexões de PVC e metálicos;
- Alavancas para válvulas;
- Aparelhos misturadores para bidê, lavatório e pia;
- Arejadores para torneira;
- Aspersores para jardim;
- Assentos plásticos e bolsas para sanitário;
- Bombas para desobstrução de pias e vasos ;
- Bombril;
- Botões, êmbolos, pinos de centro, registros macho, corretéis e canoplas ;
- Carrapetas 1/2 e 3/4;
- Castelos para registro.
- Cimentos para registro;
- Colas araldite, branca, para tubos e super bonder;
- Durepoxi;
- Fita teflon;
- Grelhas diversas;
- Lavatórios, micrótorios e vasos;
- Massa Igas e para calafetar;
- Parafusos para assento plástico e para fixação de vaso;
- Pasta Jóia;
- Rabichos cromados e de PVC;
- Registros de gavetas e de pressão;
- Reparos para válvulas e caixa de descarga;

Av. Mário Ypiranga, 1581- Adrianópolis CEP: 69057-002, CGC n.º





HPS 28

Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto



- Sifões para lavatório e pia;
- Solda amarela;
- Tampas externas para caixas de descarga.
- Torneiras para filtro;
- Torneiras para jardim, lavatório e pia;
- Tubos de ligação para vaso;
- Tubo para válvula da descarga.
- Válvulas de descarga;
- Válvulas para lavatório e pia;
- Volantes de registro;

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº <u>231/2011</u>
15 ABR. 2011
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data <u>15/7</u>

São ainda responsabilidades da contratada:

- Substituição de louças e ferragens, mantendo o padrão do prédio, principalmente nos sanitários dos gabinetes;
- Substituição de tubos de diferentes bitolas, quando necessário;
- Chaves fusíveis, contadores, disjuntores e relés dos quadro de força e comando;

GRUPOS GERADORES DE EMERGENCIA.

- Água destilada de baterias;
- Aditivo para radiador e óleo lubrificante;
- Chaves reversoras, fusíveis diazed e NH, lâmpadas de sinalização e led's, sensores de rede e de frequência, termostatos;
- Correias mangotes e rolamentos diversos.

São ainda responsabilidade da contratada:

- Nos casos de vazamento de canos, reparos elétricos, ou outro tipo de intervenção das instalações prediais que requeriam a quebra de qualquer tipo de estrutura (alvenaria, marcenaria e etc), todos os reparos decorrentes da restituição e acabamento e acabamento dessas estruturas fazem parte da manutenção predial rotineira, ou seja, sem ônus algum para o HPS 28 de Agosto.

Desta forma declaro que os serviços durante o período contratual estão sendo executados dentro da mais perfeita técnica e ordem.

Manaus, 14 de abril de 2011-04-13

Cacildo Machado dos Santos Junior
Gerente Hospitalar H.P.S 28 de Agosto

Av. Mário Ypiranga, 1581- Adrianópolis CEP: 69057-002, CGC n.

	CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião) Matriz - Av. Djalma Batista, 322 - (91) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (91) 3232-6494 - www.cartoriolarabelo.com.br
	SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art 7º inciso V da Lei no. 8935 - Dou.Fp
	Selo: AG674175 - Data/Hora: 28/04/2011 07:58:47Cód:006
	Emitido por: MIZUEL FERREIRA DO NASCIMENTO - ESCRIVENTE
	FUNETJ: 0,18 FUNDPAM: 0,09
	Código de validação: EBF6-S246-A1D5-ECB1 - Valide em www.seloam.com.br


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HIZZO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ nº 07.862.488/0001-05, com sede nesta capital na Av. Tancredo Neves nº 282 – Parque Dez, executa serviços de **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DAS INSTALAÇÕES PREDIAS**, para esta empresa **RESULTADOS ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA**, CNPJ nº 07.148.857/0001-00, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor mensal de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme contrato de nº 001/2008 assinado em 02/05/2008, sendo seus responsáveis técnicos o Engenheiro Eletricista André Arcos Rodrigues CREA-AM 8250-D/AM e o Engenheiro Civil Melquizedec Arcos Rodrigues CREA-AM 7295-D/AM.

Desta forma declaro que os serviços estão sendo executados dentro dos parâmetros técnicos exigidos, seguindo as normas da ABNT, não existindo até a presente data fatos que desabone sua conduta com as obrigações assumidas.



Manaus, 02 de junho de 2008.


Deuzimar Ribeiro Lima
Diretor Administrativo

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ n.º 07.862.488/0001-05, executa serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, HIDRÁULICA E ELETRICIDADE DE BAIXA E ALTA TENSÃO E AUTOCLAVES**, para este Órgão **POLICLÍNICA CODAJÁS** CNPJ n.º 03.590.364/0001-67, no valor total de R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), pelo período de 12 (doze) meses, com responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Melquizedec Arcos Rodrigues CREA 7295-D/AM, Engenheiro Eletricista **ANDRÉ ARCOS RODRIGUES CREA-AM 8250-D/AM**, e do Engenheiro Mecânico Amaro Domingos da Silva Neto CREA-AM 13131-D/AM, não existindo fatos que desabone sua conduta com suas obrigações assumidas.

DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1 Quantidade de Equipamentos:

04- bebedouros de pressão

02-bebedouros de bica de 04 torneiras

41- bebedouro de garrafão

09-frigoobar de 80 litros

freezer vertical

refrigeradores de 240 litros

16- refrigeradores de 280 litros

- Grupo Gerador (nº01) motor Scania nº3024423, modelo D-11, 233 CV, 1800RPM, ano 1981, gerador bordaco 200 KVA, 220/127 VCA, 526 A, 60 HZ, FP 0,8, Qd de comando cumminus QCA tipo TA série 646, tanque de combustível com capacidade para 200 litros de óleo diesel.

- Grupo Gerador (nº02) motor Scania nº3024406, modelo D-11, 167CV, 1800 RPM, gerador bordaco 135 KVA, 220/127V, 355 A 60 HZ, FP 0,8, QD de comando cumminus QCA tipo TA série 647, tanque de combustível com capacidade para 200 litros de óleo diesel.

- Subestação abaixadora de 375 KVA (nº 01), 01 transformador 225 KVA, 01 transformador 150 KVA e 01 disjuntos de linha AEG 400 AMP, AT – 13800V. BT1-220/127 V. BT2-220/127V.

Subestação abaixadora de 150 KVA, 01 transformador 150 KVA-220/127V.

1.1.1- Ar condicionados tipo janela:

03 unid. 30.000 btu's

02 unid. 12.000 btu's

08 unid. 18.000 btu's

14 unid. 10.000 btu's

04 unid. 7.500 btu's

sub total : 31 unidades

1.1.2 – Ar condicionados tipo split:

05 unid. 48.000 btu's



15

11 unid. 9.000 btu's
14 unid. 18.000 btu's
07 unid. 30.000 btu's
03 unid. 60.000 btu's
10 unid. 36.000, btu's
01 unid. 24.000 btu's
05 unid. 12.000 btu's
sub total : 56 unidades

1.1.3 Centrais de ar condicionados:

01 unid. 30 TR
03 unid. 22.5 TR
07 unid. 15 TR
06 unid. 7.5 TR
02 unid. 23 TR
04 unid. 10 TR
02 unid. 5 TR
Sub Total 25 unidades

1.2 Quantidade de luminárias

1.2.1 Externas:

06 postes de 02 pétalas
postes de 03 pétalas
14 postes de 01 pétala
192 luminárias de 2x40 w

1.2.2 Internas:

111 unid. de 2x20w
872 unid. De 2x40w
38- unid. De 4x40w

1.3 Caixa d' água de 60.000 litros:

01 – Motor contra incêndio
Motor elétrico de 25 cv
Motor elétrico de 30 cv
controle de abastecimento
01 bomba de poço artesiano. Abastecimento do motor a diesel.

Quantidade de torneiras, vaso sanitários, lavatórios:

109- vasos sanitários
208- torneiras
23 registros de esfera, 3 polegadas.

1.5 Quantitativo de Autoclaves:

02 Unidades

5.0 Serviços e Obrigações a serem realizados pelo Técnico em Refrigeração.

1.3.1 Semanalmente (todos os equipamentos)

- Vistoria geral no funcionamento de todos os componentes e equipamentos de refrigeração, hidráulica e elétrica, para que sejam detectadas possíveis irregularidades no padrão de suas funcionalidades, bem como, verificação nos graus de temperatura nos respectivos equipamentos, principalmente no condensador;
- A contratada se obriga a ficar de sobreaviso 24 horas por dia e 7 dias na semana, para qualquer momento fora das atividades normais (Sábado, Domingo e feriado) a comparecer a esta Policlínica



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

para solucionar problema de ordem técnica operacional.

1.3.2 Mensalmente

1.3.2.2 Ar condicionados, Split, Central de Ar;

Limpeza dos filtros de ar e verificação de suas condições;

Lavar condensador;

- Limpar as aletas de alumínio dos condensadores de resfriamento de ar, para evitar possíveis incrustações;

Medir e registrar a temperatura das serpentinas em funcionamento;

Limpar com produto especial e perfeição, as aletas ligadas as serpentinas;

1.3.2.3 Freezers, Refrigeradores, Frigobares, Bebedouros;

Limpeza de condensadores e de evaporadores;

Lubrificação de motores;

Recuperação de drenagens;

Recuperação de gabinetes e tampas plásticas;

Revisão nos sistemas elétricos;

Verificação de capacitores de partida e macha;

Teste nos compressores (compressão);

Limpeza das aletas de turbina e palhetas de condensação;

Descongelamento de geladeiras, freezers;

Testar e regular a operação dos termostatos;

Verificação do funcionamento das demais partes dos equipamentos.



1.3.3 Trimestral:

Limpeza geral em todos os aparelhos de ar condicionados, Splits, Central de Ar;

Lubrificação geral dos motores e rolamentos dos aparelhos.

- **1.4.3 Serviços e obrigações a serem realizados pelo técnico em eletricidade de baixa e alta tensão.**

1.4.4 Semanalmente (Autoclaves):

Vistoriar performance operacional das autoclaves;

Vistoriar instrumentos de controle e de segurança das autoclaves;

Fazer registro das pressões alcançadas no gerador de vapor e na câmara das autoclaves;

Fazer registro do vácuo alcançado na câmara das autoclaves;

- Dar descarga nas válvulas de segurança do gerador de vapor e da câmara das autoclaves para evitar travamento.

1.4.1 Semanalmente (todos os equipamentos)

- Vistoria geral no funcionamento de todos os componentes e equipamentos elétricos, GRUPO GERADOR, subestação, (rede de iluminação interna e externa, entrada, rede de força), para que sejam detectadas possíveis irregularidades no padrão de suas funcionalidades, bem como, verificação nos graus de voltagens e amperagens nos respectivos equipamentos.

- A contratada se obriga a ficar de sobreaviso 24 horas por dia e 7 dias na semana, para qualquer momento fora das atividades normais (Sábado, Domingo e feriado) a comparecer a esta Secretaria para solucionar problema de ordem técnica operacional.

Substituir elementos defeituosos, fornecido pela contratada;

Verificar e corrigir fixações e conexões;

Fazer e refazer isolações defeituosas;

- Relacionar circuitos que apresentarem aquecimento excessivo, indicando a capacidade do equipamento de proteção, corrente medida a plena carga e bitola do condutor;

1.4.1.1. Sistema de iluminação interna e externa:

- Substituição de lâmpadas de sinalização, fusíveis, relés de proteção e contactores, com defeito e

fornecido pela contratada;
Inspeccionar bocais ou soquetes substituídos, quando for realizada a troca de lâmpadas ou reatores.

1.4.1.2. Painel Geral de BT (Baixa Tensão)

Limpar contatos das chaves e disjuntores;
Verificação do funcionamento das chaves e disjuntores do grupo gerador;
Realização da medição da amperagem do transformador;
Realizar apertos, fixações e conexões;
Verificar fiação, fusíveis e lâmpadas.

1.4.2 Mensalmente

- Reaperto de todos os parafusos dos quadros elétricos caso estiver espanado, substituir se necessário;

Medição de resistência de aterramento.

1.4.2.1 No Caso de Contactoras:

Verificar se os contatos não estão escurecidos ou danificados trocando-os se necessários;

- Verificar atracamento de bobina em consequência de ruídos internos devido sujeira no ferro do circuito magnéticos;

Substituir molas, resultados de pouca pressão na desenergização da bobina do contador;

Verificar se existe continuidade entre entrada e saída dos contatos correspondentes;

- Realizada as verificações, executar teste com cargas para verificar possível aquecimento, falta de fase e/ou outras anormalidades.

1.4.2.2 Quadros Elétricos (Grupo Gerador)

Substituir elemento defeituoso;

Verificar fixação e conexão, corrigindo se necessário;

Refazer isolações defeituosas, quando possível, caso contrário relatar;

- Relacionar os circuitos que apresentarem aquecimento excessivo, indicando capacidade do equipamento de proteção, corrente medida a plena carga e bitola do condutor;

Efetuar limpeza geral e aspiração;

Verificar continuidade do aterramento utilizando multímetro;

- Relacionar pontos de ferrugem, corrosão e outros problemas da caixa e porta, corrigindo quando possível;
- Reaperto de todos os parafusos e caso haja algum espanado trocá-los se possível, do contrário substituir peça completa (disjuntores, bases, etc.);

Colocar terminais ampliversal nos cabos onde estiver faltando;

- Verificar termômetro digital, se o mesmo está em perfeita funcionalidade, caso não esteja, a contratada substituirá ou corrigirá defeito;

Verificar existência dos desenhos nos quadros;

Verificar e realizar, quando necessário, identificação dos circuitos e botoeiras dos quadros;

Sempre que necessário, o técnico em eletricidade, disponibilizará novas tomadas e pontos lógicos.

1.4.3 Semestral

1.4.3.1. Disjuntor AT/Alta Tensão

Lubrificar contatos e portas móveis;

Examinar e apertar fixações e conexões;

Examinar mecanismo de operação, pinos, molas, braços e articulações;

Testar operação manual e automática;

Inspeccionar fiação e conexão do comando, bobinas, etc.;

Verificar nível do óleo, completando se necessário;

Verificar intertravamento e sinalização;

Medir rigidez dielétrica do óleo, isolamento, resistências de contatos e resistência das bobinas;

Regular e aferir todos os relés, segundo parâmetros estabelecidos em projeto;



2

Verificar desgastes e pressão dos contatos, trocando se necessário;
Limpar e examinar extintores de aço;
Examinar todos, as partes metálicas quanto à corrosão ou falhas metálicas;

1.4.3.2 Transformador/Trafo

Medir tensão entre fases/corrente, avaliando se está coerente com a potência do trafo;
Limpar cuidadosamente o conjunto;
Examinar tanques, termômetros e manômetros;
Observar nível do óleo, completando se necessário;
Inspeccionar vazamento, acessórios e sua fixação;
Verificar sistema de proteção, ruídos e vibrações;
Medir resistência e isolamento das bobinas;
Examinar buchas e isoladores quanto a rachadura, indicando anormalidades;
Apertar fixação a terra;
Verificar sinais de oxidação, circuito de alarme e respiradores;
Verificar operação do comutador;
Testar óleo isolante, informar condições em relatório;
Verificar isoladores e conexões das resistências de aterramento;
Realizar o controle de KVA adequado para o equilíbrio das fases.

1.4.4. Semestral

1.4.4.1 Transformador/Trafo

Tirar amostra do óleo do transformador para exame na Manaus Energia;

● 1.4.5 Serviços e obrigações a serem realizados nas Autoclaves/Esterilização pelo Técnico de Equipamentos Hospitalares:

1.4.5.1 Mensalmente (autoclaves):

Limpeza no filtro de água de alimentação do gerador;
Limpeza externa no gerador de vapor;
Inspeção nas válvulas e controles;
Fazer teste operacional e de segurança nas autoclaves;
Inspeccionar sistema elétrico;
Inspeccionar resistências elétricas do gerador de vapor;
Inspeccionar bomba de água do gerador de vapor;
Limpar câmara de vapor.

1.4.5.2 Anualmente (Autoclave):

Fazer inspeção de segurança no gerador de vapor e vaso de pressão;
Aferir instrumentos de controle operacional (manômetros e sensor de temperatura);
Calibrar e ajustar válvulas de segurança do gerador de vapor e de câmara.



Desta forma declaro que os serviços durante o período contratual estão sendo executados dentro da mais perfeita técnica e ordem.

[Handwritten mark]


Manaus, 16 de julho de 2010.

[Signature]
Fábio Maranhão Shimizu
Matrícula 173324-0-A
Diretor Policlínica Codajás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2015 – TJAM

Declaramos, conforme disposto no subitem do edital do Pregão nº 12/2015, que a empresa HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº07.862.488/0001-05, sediada na Rua 01, N. 05 CJ. Nova Friburgo, Parque Dez, CEP: 69054-020, Fone: (92) 3637-0129/ 3236 8239, e-mail: hizzoluxor@hotmail.com, por representante devidamente constituído, RILDO BEZERRA GARCIA, portador(a) da Carteira Nacional de Habilitação - nº 01467946708 do CPF nº 417.188.872-72, conhece as condições locais para a execução do serviço ou entrega do objeto, em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº. 114, de 20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Manaus, 18 de Março de 2015.



RILDO BEZERRA GARCIA
Sócio Diretor



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 002773941

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 13/03/2015, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA, residente na Rua Moacir Baima, 05d, Conjunto Nova Friburgo, Parque Dez de Novembro, CEP: 69054-020, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 07.862.488/0001-05. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 16 de março de 2015.

PEDIDO Nº:

002773941

